

ZNACZENIE SYMBOLI NA METKACH WSZYTYCH W UBRANIA

PRASOWANIE



WOLNO PRASOWAĆ W TEMPERATURZE DO 100 STOPNI



WOLNO PRASOWAĆ W TEMPERATURZE DO 150 STOPNI




WOLNO PRASOWAĆ W TEMPERATURZE DO 200 STOPNI




NIE WOLNO PRASOWAĆ!


PRANIE




WOLNO PRAĆ W PRALCE W TEMPERATURZE 30 STOPNI



WOLNO PRAĆ W PRALCE W TEMPERATURZE 40 STOPNI




WOLNO PRAĆ W PRALCE W TEMPERATURZE 60 STOPNI




WOLNO PRAĆ W PRALCE W TEMPERATURZE 95 STOPNI



WOLNO PRAĆ TYLKO RĘCZNIE W LETNIEJ WODZIE



NIE WOLNO PRAĆ W WODZIE



NIE WOLNO CZYŚCIĆ CHEMICZNIE –
RZECZY OZNACZONYCH TYM SYMBOLEM
NIE ZANOSIMY DO PRALNI.



RZECZY OZNACZONE TYMI SYMBOLAMI
TRZEBA ZANIEŚĆ DO PRALNI.